

質 問 事 項		回 答
仕 様 書 項 目 番 号	質 問 内 容	
3 特記事項 (1) エ (5)	切替工事中においては、各機器の取り外しを行ない、新機器の実装・接続を行なう状況となります。作業中においては、無監視状態となってしまいますが、問題ありませんでしょうか。	3 特記事項 (1)のエ及び(5)につきましては、仕様書に記載しているとおります。
別紙1 調達機器詳細仕様 ○AHDレコーダー ○その他事項	<p>・元々の設備で、中央監視より何かアラーム信号を受けている様です。</p> <p>現状、この信号に対しITV設備では何も動作させていないと聞いています。今回の更新後も、信号的には無視として良いのでしょうか。</p> <p>また、ITVラック下部で、アラーム接続用の端子台がありました。この端子台は、スペース的な問題が無ければ、残存・放置で良いでしょうか。</p>	<p>○AHDレコーダーにつきましては、仕様書「3 特記事項」の(3)に記載しているとおります。</p> <p>○その他事項につきましては、【別紙2】撤去機器に記載しているとおります。</p>
別紙1 調達機器詳細仕様 ○ノートPC 動作仕様、スペック、	機器仕様について、特にノートPCについてとなりますが仕様変更のサイクルが早い商品となります。現状検討機種につきましても、実際の手配時には多少の変更部が発生するものと想定されます。同メーカー商品にて、後継機種や近似モデルを選定しご担当者様と協議にて調整させて頂く事は問題ないでしょうか。	ノートPCの動作仕様及びスペックは、仕様書に記載しているとおります。

<p>別紙1 調達機器詳細仕様書</p> <p>○ノート PC スペック CPU Intel Corei5 3.1GHz 以上</p>	<p>ノート PC の参考型番 Latitude3520 ですが、こちらの CPU のスペックは、 base2.4GHz, upto4.4GHz のよう ですが、基本は 3.1GHz でなくて も、最大クロックが 3.1GHz 以上 であれば仕様を満たしている との認識でよいでしょうか。</p>	<p>仕様書に記載しているとおりで す。</p>
<p>【別紙2】 【中央監視盤室】</p>	<p>カメラ駆動ユニットが合計7台 となっておりますが、システム系 統図では11台となっております。 どちらの数量が正しいでしょ うか？</p>	<p>撤去機器の数量は、【別紙2】に 記載しているとおりです。</p>
<p>システム系統図</p>	<p>AGV用ELVカメラ2台が駆動ユニ ットに接続されておりますが電 源重畳は行われているでしょ うか？</p>	<p>設置及び撤去するカメラ等の品 名、位置及び数量は、仕様書及び 下見の際にお渡しした平面図の とおりです。 おたずねの機器は仕様書には含 まれておりません。</p>
<p>システム系統図</p>	<p>1F メインエントランスカメラが 記載されておりませんが、当初構 築後に増設されたのでしょうか？ また、このカメラ駆動ユニ ットも同様に増設されたの でしょうか？</p>	<p>増設の時期は不明ですが、設置 及び撤去するカメラ等の品名、位 置及び数量は、仕様書及び下見の 際にお渡しした平面図の とおりです。 また、カメラ駆動ユニットの増 設についても不明です。</p>
<p>システム系統図</p>	<p>I/F(41回線A接点アラーム信号 インターフェイス)は流用でしょ うか？</p>	<p>仕様書「3 特記事項」の(3)に 記載しているとおりです。</p>